

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» щодо недопущення надалі недотримання вимог законодавства у сфері теплопостачання»

Відділом НКРЕКП у Львівській області було здійснено вихід на **планову** перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ–НОВИЙ РОЗДІЛ» (далі – ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 33525073) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від 18 липня 2023 року № 315.

Перевіркою встановлено:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю	недотримано вимоги законодавства у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата, зокрема: бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки; допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки; надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 18.07.2023 о 10:30 год. прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у заяві про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, та у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 31.05.2023), а саме за адресою: Львівська область, місто Новий Розділ, вулиця Грушевського, будинок 37.

У приміщенні ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ – НОВИЙ РОЗДІЛ» за місцезнаходженням Ліцензіата комісію з перевірки зустрів заступник директора Шайнога Олег Ігорович

Слід зазначити, що заступник директора ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» Шайнога Олег Іванович підтвердив позицію Товариства зазначену в листі від 18.07.2023 № 1881, а саме, що Товариство не допускає представників НКРЕКП до проведення планової перевірки ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії, оскільки у Товариства відсутні засоби провадження та відсутня можливість доступу до місць провадження.

Комісії з перевірки надано копію ухвали Солом'янського районного суду м. Києва від 07.06.2018 (справа № 760/14539/18, провадження № 1-кс/760/7760/18), відповідно до якої накладено арешт на майно ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ – НОВИЙ РОЗДІЛ» та передано його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА).

Крім того, комісії з перевірки не було надано документу щодо визначення уповноваженої особи під час проведення перевірки та керівник підприємства відсутній.

Згідно з пунктом 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548 (далі – Порядок № 548) підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є *акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП*.

Відповідно до 7.6 глави 7 Порядку контролю за дотримання ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю) відмова ліцензіата у проведенні перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством і цим Порядком підстав є порушенням законодавства та відповідних ліцензійних умов та є підставою для застосування санкцій, зокрема санкції у вигляді анулювання ліцензії.

Слід зазначити, що копію Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від 18 липня 2023 року № 315 було надіслано на адресу ліцензіата рекомендованим листом 18 липня 2023 року (фіскальний чек № 3000424075) із повідомленням про вручення поштового відправлення.

Станом на 24 липня 2023 року, згідно із трекінг номером Укрпошти, відправлення знаходиться у точці видачі/доставки Укрпошти міста Новояворівськ (з 21.07.2023 знаходиться у точці видачі). Отже з 27 липня 2023 року акт вважається отриманим.

Додатково слід зазначити, що у січні 2022 року НКРЕКП було здійснено вихід на планову перевірку за період діяльності з 01 січня по 31 грудня 2021 року, при цьому представниками ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ – НОВИЙ РОЗДІЛ» було недопущено представників комісії перевірки до проведення контрольного заходу.

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:

Відповідно до статей 17, та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» **застерегти** ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» (код ЄДРПОУ 33525073) щодо недопущення надалі недотримання вимог законодавства у сфері теплопостачання.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження ТЗОВ «ЕНЕРГІЯ-
НОВИЙ РОЗДІЛ» щодо
недопущення надалі недотримання
вимог законодавства у сфері
теплопостачання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду серпня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 18 липня 2023 року № 315, що мала бути проведена на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, посвідчення на проведення планової перевірки від 03 липня 2023 року № 337, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» (код ЄДРПОУ 33525073) не дотримано вимоги пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата:

бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки,
допуску членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечення умови для проведення перевірки,

надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії

з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ» (код ЄДРПОУ 33525073) щодо недопущення надалі недотримання вимог законодавства у сфері теплопостачання.

Т. в. о. Голови НКРЕКП

Олександр ФОРМАГЕЙ