

Обґрунтування
до проєктів постанов НКРЕКП «Про проведення позапланової невіізної
перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема позапланових невіізних перевірок.

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невіізної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення.

До НКРЕКП надійшли звернення від:

ТОВ «ЧУТИВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» (Заявник № 1) від 02.08.2022 (вх. НКРЕКП від 03.08.2022 № 10768/1-22) щодо правомірності вимог в частині зміни місця встановлення лічильників електричної енергії.

Зокрема у вищезазначеному зверненні ТОВ «ЧУТИВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» зазначає, що **08.07.2022** представники АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснили **перевірку вузлів обліку** Заявника № 1, що знаходяться за адресою: смт. Чутове, вул. Заводська, 9 (КТП-43) та за адресою: смт. Чутове, вул. Заводська, 11 (КТП-367) за результатами якої складено наступні документи:

- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В КТП-43 від 08.07.2022;
- Вимога від 08.07.2022 по КТП-43 про необхідність встановлення лічильника в окремому боксі (шафі обліку, коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла (строк на усунення – до 13.07.2022);
- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В КТП-367 від 08.07.2022;
- Вимога від 08.07.2022 по КТП-367 про необхідність встановлення лічильника в окремому боксі (шафі обліку, коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла (строк на усунення – до 13.07.2022).

Крім того, **12.07.2022** представники АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснили **перевірку вузлів обліку** Заявника № 1, що знаходяться за адресою: смт. Чутове, вул. Заводська, 9 (КТП-57) за результатами якої складено наступні документи:

- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В КТП-57 від 12.07.2022;

- Вимога від 12.07.2022 по КТП-57 про необхідність встановлення лічильника в окремому боксі (шафі обліку, коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла (строк на усунення – до 18.07.2022).

За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення вимог:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 6.5.8. глави 6.5 розділу VI Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО), яким передбачено, що технічна перевірка вузлів обліку та схем їх підключення здійснюється на відповідність проектним рішенням. У разі втрати або відсутності проектної документації технічна перевірка має проводитися на відповідність нормативно-правовим актам та нормативним документам, які є чинними на дату проведення перевірки.

ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» (Заявник № 2) від 02.08.2022 (вх. НКРЕКП від 03.08.2022 № 10768/1-22) щодо правомірності складання Акту про порушення та обчислення обсягу і вартості електричної енергії нарахованих, на його підставі, а також правомірності вимог в частині зміни місця встановлення лічильників електричної енергії.

Зокрема відповідно до вищезазначеного звернення ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» співробітниками АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» складено акт про порушення № 00005842 від 17.06.2022.

14.07.2022 на засіданні комісії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо розгляду правопорушення встановленого актом № 00005842 від 17.06.2022 прийнято протокольне рішення № 00005842 від 14.07.2022, у відповідності до якого зобов'язано ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» сплатити вартість необлікованої електроенергії за період з 07.10.2021 по 17.06.2022 у сумі 2 059 375,33 грн за активну електроенергію та 44 733,22 грн за перетікання реактивної електроенергії.

Водночас за інформацією ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безпідставно відмовило Заявнику № 2 в проведенні експертизи вилучених пломб засобу обліку електричної енергії (дане клопотання щодо необхідності проведення експертного дослідження заявлялося представником споживача на засіданні комісії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо розгляду правопорушення.

Крім того, представнику Заявника №2 безпідставно відмовлено в наданні документації, що підтверджує повноваження осіб, які склали акт № 00005842 від 17.06.2022 (дане клопотання заявлялося представником Споживача в зв'язку з необхідністю встановлення факту правомочності дій співробітників АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо складання акту № 00005842 від 17.06.2022).

Крім того, **06.07.2022** представники АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснили **перевірку вузлів обліку** Заявника № 2, що знаходяться за адресою смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 197 (КТП-33, КТП-350) та за адресою смт. Чутове, вул. Заводська, 22 (ТП-88) за результатами якої складено наступні документи:

- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В КТП -33 від 06.07.2022;
- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В КТП-350 від 06.07.2022;
- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії вище 1000 В ТП-88 від 06.07.2022;
- Акт про пломбування засобів обліку електричної енергії по ТП-88 від 06.07.2022
- Вимога від 06.07.2022 по ТП-88 в частині невідповідності класу точності трансформаторів струму (строк усунення – до 12.07.2022), про необхідність забезпечення можливості для пломбування дооблікових кіл (строк на усунення – до 12.07.2022) та про необхідність встановлення лічильника в окремому боксі (шафі обліку, коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла. (строк на усунення – до 12.07.2022).

При цьому, за інформацією наданою Заявником № 2 в зверненні, 06.07.2022 працівниками АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не було здійснено пломбування вузлів обліку, КТП-33, КТП-350.

Також, **07.07.2022** представники АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснили **перевірку вузлів обліку** Заявника № 2, що знаходяться за адресою смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 197 (КТП-33, КТП-350) за результатами якої складено наступні документи:

- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В КТП-33 від 07.07.2022;
- Вимога від 07.07.2022 по КТП-33 про необхідність встановлення лічильника в окремому боксі (шафі обліку, коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла;
- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В КТП-350 від 07.07.2022;
- Вимога від 07.07.2022 по КТП-350 про необхідність встановлення лічильника в окремому боксі (шафі обліку, коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла (строк на усунення – до 12.07.2022).

За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях АТ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення вимог:

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 8.4.4. глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким встановлено зокрема, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до законодавства (далі - експертиза). До отримання оператором системи результатів експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом;

пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ, яким встановлено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення, зокрема, таких порушень:

пошкодження або відсутність пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах (вузлах) вимірювальної техніки в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному [Кодексом комерційного обліку](#), або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб;

пункту 6.5.8 глави 6.5 розділу VI ККО, яким передбачено, що технічна перевірка вузлів обліку та схем їх підключення здійснюється на відповідність проєктним рішенням. У разі втрати або відсутності проєктної документації технічна перевірка має проводитися на відповідність нормативно-правовим актам та нормативним документам, які є чинними на дату проведення перевірки;

пункту 5.16.6 глави 5.16 розділу V ККО, яким передбачено, що підготовка місць для опломбування здійснюється ВТКО та стороною, на території (у приміщенні) якої встановлені ЗВТ та інші пристрої вузла обліку згідно з переліком місць, наданим оператором системи. Перелік місць пломбування може бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї зі сторін;

пункту 5.2.25 глави 5.2 розділу V ККО, яким передбачено, що уповноважені представники оператора системи та ППКО здійснюють технічну перевірку вузла обліку, а також перевірку технічної документації та, у разі відсутності обґрунтованих зауважень, проводять опломбування ЗВТ, пристроїв та місць вузла обліку, що унеможливають доступ до струмоведучих частин кіл (схеми) комерційного обліку, а також у разі потреби встановлюють індикатори зовнішнього впливу.

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 13 травня 2022 року № 573)

Департамент ліцензійного контролю пропонує:

прийняти постанови НКРЕКП, на підставі яких провести позапланові невізні перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих заходів, а саме дотримання вимог підпункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», ПРРЕЕ, у т. ч. пунктів 8.4.2 та 8.4.4 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ, ККО, у т. ч. пункту 5.16.6 глави 5.16 розділу V ККО, пункту 5.2.25. глави 5.2 розділу V ККО та пункту 6.5.8. глави 6.5 розділу VI ККО.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про проведення позапланової
невиїзної перевірки
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням звернення ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» від 02 серпня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про проведення позапланової
невиїзної перевірки
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з урахуванням звернення ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» від 02 серпня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський