

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження
ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» щодо недопущення надалі порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 27 листопада 2023 року № 588, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» (код ЄДРПОУ 38195808) (далі – ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), **за період діяльності з 25 жовтня 2019 року по 31 грудня 2022 року**, за результатами якої складено Акт від 19 грудня 2023 року № 546.

ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» листом від 22 грудня 2023 року № 284-02 надало до НКРЕКП письмові обґрунтування до Акта планової перевірки від 19 грудня 2023 року № 546 (далі – пояснення Ліцензіата).

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

| № п/п | Виявлене порушення | Суть порушення |
|-------|--|---|
| 1 | підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії | щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. |

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» в ході проведення перевірки **з порушенням на 1 275 днів** повідомлено НКРЕКП (листом від 19.12.2023 № 0456) щодо зміни юридичної адреси та керівника Ліцензіата.

Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу): «щодо факту зміни директора та юридичної адреси Товариством було подані листи у НКРЕКП за № 0218 та № 0219 від 15.06.2020 року із копією до Управління НКРЕКП у місті Києві. А, також, до сектору НКРЕКП у Чернівецькій області за № 0311/01.

Нагадуємо, що з березня 2020 року в Україні був введений жорсткий карантин із-за розповсюдження COVID-19, тож комунікації, які були до цього, змінилися. Зокрема, канцелярія НКРЕКП як центральний офіс, так і Управління у місті Києві приймало документацію через поштові скриньки (встановлені у холах приміщень), без відповідних відміток вхідної кореспонденції. Саме тому, підтвердження щодо отримання у вигляді штампу чи підпису відповідального співробітника НКРЕКП Товариство не отримало. Однак, звіти та внески вчасно подавалися й сплачувалися в Управління НКРЕКП в місті Києві, за новою юридичною адресою. Звіти підписував новий директор з чер



місті Києві попереджень та зауважень у адресу Товариства не надходило, натомість отримувалися листи електронною поштою щодо підтвердження отримання звітів. Зазначаємо, що фактичне місце впровадження ліцензійної діяльності (мізцерозташування ФЕС не змінювалось). В ході проведення перевірки Ліцензіатом було **ПОВТОРНО** повідомлено НКРЕКП листом (електронною поштою із накладанням епн керівника Товариства) від 19.12.2023 № 0456 щодо зміни юридичної адреси та керівника (директора) Ліцензіата, що підтверджується наданою Товариством випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі - Порядок визначення розміру штрафів) **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, **якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.**

Отже, ураховуючи, що порушення підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

| | |
|---|---|
| 2 підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії | в частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП. |
|---|---|

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» **надавало** до НКРЕКП **із порушенням термінів** форми звітності:

№ 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) на паперових носіях за жовтень 2019 року - **на 17 днів.**

Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу): «Дана ситуація виникла у зв'язку з тим, що ліцензія з виробництва електричної енергії була видана 24.10.2019 року і бухгалтер вирішив, що звітувати треба вже з листопада 2019 року. У листопаді 2019 року бухгалтер звільнився, а його наступник виявив помилку та відзвітувався за жовтень 2019 року вже з запізненням. Так як досвіду у співробітників бухгалтерії за даним видом діяльності не вистачало виникла дана ситуація.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, **якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.**

Отже, ураховуючи, що порушення підпункту 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

| | | |
|--|---|---|
| 3 | <p align="center">підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> | <p>щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів.</p> |
| <p>Комісією з перевірки встановлено, що станом на 31.12.2022 заборгованість ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління перед НЕК «УКРЕНЕРГО» складала 1 217,57 тис. грн, <u>яка була повністю сплачена в січні, березні та квітні 2023 року.</u></p> <p><i>Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу): «Дана заборгованість утворилася через формування значної заборгованості перед Товариством з боку ДП «Гарантований покупець» за відпуск електричної енергії за «зеленим» тарифом та ПрАТ «НЕК «Укренерго» за послуги із зменшення навантаження. В ході погашення заборгованості з боку зазначених вище державних підприємств, Товариство поетапно (відповідно до періодів закриття заборгованості з боку ПрАТ «НЕК «Укренерго») закрило заборгованість перед ПрАТ «НЕК «Укренерго» за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління....».</i></p> <p>Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.</p> <p>Отже, ураховуючи, що порушення підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП <u>Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.</u></p> | | |
| 4 | <p align="center">підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p> | <p>щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів, а саме: пункту 4.2 Типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 641, яким, зокрема, встановлено, що продавець за «зеленим» тарифом зобов'язаний здійснювати вчасно і в повному обсязі купівлю та оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та нести фінансову відповідальність перед гарантованим покупцем за відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця.</p> |
| <p>Комісією з перевірки встановлено, що станом на 31.12.2021 заборгованість ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» перед ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця складала 82,65 тис. грн (з ПДВ), <u>яка була повністю сплачена в січні 2022 року.</u></p> | | |

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

Довідково:

ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» здійснювало діяльність з виробництва електричної енергії із використанням альтернативних джерел, а саме наземної сонячної електричної станції, загальною встановленою потужністю - 58 776,48 кВт.

Протягом 2019 року ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» не здійснювало ліцензованої діяльності та, відповідно виробітку електричної енергії.

У 2020 році обсяг виробітку склав 30 млн. кВт год.

У 2021 році обсяг виробітку склав 63,81 млн. кВт год.

У 2022 році обсяг виробітку склав 50,793 млн. кВт год.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» (код ЄДРПОУ 38195808) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження ТОВ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ січня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 19 грудня 2023 року № 546, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 27 листопада 2023 року № 588, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» (код ЄДРПОУ 38195808) порушено пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 1 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП;

підпункт 14 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНІК-ТАРАСІВЦІ» (код ЄДРПОУ 38195808) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ